



A

r

t

NLERİ

AVUZU

LER

İNŞAAT

YÜKLEME



RUL

S

MONTAJ AMP (part 5)

[SONRAKİ](#)


Şimdi polarite polyester kapasitörler ve seramik, yerleştirin. Bu (tabii ki onların doğru olarak) iki şekilde yerleştirilebilir anlamına gelir. Maske bileşenlerinin rehberlik takip etmeyi unutmayın.



Silindirik kapasitörler (durumunda **elektrolit**), bu maske kutup belirtilen bileşenleri kontrol etmek gereklidir. Bu maçı kondansatör desen gözlemlmek, m bileşenlerinin gösterilen artı işareti (+) ve kondansatör uzun bacak. A elektrolitik kapasitörler negatif kutup gösteren bir şerit var.

Bir kondansatör koyarsanız geriye bir patlamaya neden olabilir.

Konnektör çıkışları bağlamak için, bir bağlayıcı kullanmanız gerekir **6 pin** ve kaldırmak **3 pimleri** araya eklenmiş şekilde. Bu konektörü girebilirsiniz böylece delik parçalar arasında çarpışmayı önlemek için yeterince kalmıştı çünkü bu, yapılır.



Çift lineer potansiyometre yerleştirin; 10K iki ve 20K ve kullanım sırasında gevşemesini önlemek için lehim.

transformatör bağlayan bağlantı başlangıçta 3 pinli (Molex tipi), ama karta deliklere girmek için merkeze gelen pimi kaldırmak için gereklidir.



[>>> SONRAKİ >>>](#)

[<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>](#)

[MENÜ <<< <<<](#)

En

Construyasuvideorockola.com

İletişim